

**สรุปผล** ประมาณราคาค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต.ท่าอ่าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 (ราคากลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พร.5

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต.ท่าอ่าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8

แผนที่ 1/1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ 1.) เท คสล. พื้นที่ 41.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร

2.) เท คสล. พื้นที่ 108.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

3.) ติดตั้งเสารั้วควบอย ขนาด 0.15 เมตร สูง 1.32 เมตร จำนวน 12 ต้น พร้อมเทคอนกรีตยึดติดแน่นและ

ติดตั้งคานรั้วควบอย ขนาด 0.127 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 22 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการตามแบบ พร.4

จำนวน

2


แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงภูมิทัศน์	77,947.62	1.2715	99,110.40	Factor F 1.2715 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		99,110.40	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 149.50
		ขอดำเนินการเพียง		99,000.00	เฉลี่ย / ตร.ม. (บาท) 662.21
		(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้น มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสุขสันต์ ยิ่งสุขเกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางมะลิวัลย์ ฉิมณรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสุระ ปลักกระโทก)

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ