



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียดในชุมชนซึ่ง
น้ำเสียดที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
น้ำเสียดจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียด
ในชุมชน จากการสำรวจปรากฏว่าไม่พบน้ำเสียดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายเหียงว ภูสกุลทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง